

São Luís de Montes Belos,

05/07/2022

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
Gerência Operacional	Jean Marcos Brito de Assis
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
Diretoria Geral	Marta Selma da Silveira

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA , SERVIÇOS)

Manutenção corretiva no equipamento de raio-x fixo, onde apresenta erro de número 2, onde posteriormente foi cessado todas suas funções

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conforme orçamento em anexo, feito pela empresa autorizada da marca, foi identificado, para resolução imediata do problema, que deverá ser trocado o KIT PCBA0131 COMPACTO P TURBO TOSHIBA. Aparelho também apresenta problema no freio e no botão lig/desl.

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO**

JUSTIFICATIVA

Aparelho se encontra inoperante e temos bastante demanda na unidade

OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE	() REGULAR (x) EMERGENCIAL	DATA:	05/07/2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:			

ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	De acordo:		
	ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	NÚMERO	ANO
	ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO		



Documento assinado eletronicamente por JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, 045.444.851-18, GERENTE OPERACIONAL, em 05/07/2022 às 11:35, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por MARTA SELMA DA SILVEIRA, 260.951.811-00, UNIDADE DIRETORIA GERAL, em 05/07/2022 às 17:00, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 13683 e o código verificador 1700.